



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	8/18/2026
Nummerplaat	2ATT218	KM-stand	98925
Chassis	VF7YDCNFB12R43702	Fuel type	
Merk / Model	Citroen JUMPER		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Structuur



Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Voorruit - Voorruit - Steenslag - Glasherstelling



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Vleugel LA - Brandstofklep LA - Kras - Touch-up



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Wielkuip L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Wielkuip R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Vleugel RV - Sierlijst RV - Kras - Structuur



Banden

Links voor

Profiel	4
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	8
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	4
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	8
Type	All season
Run flat	☒