



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	M151031	KM-stand	278358
Chassis	WVWZZZ1KZ8M151031	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen JETTA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Voorruit - Voorruit - Gebarsten - Vervangen



Deur LA - Sierlijst deur LA - Chemische reactie - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LV - Scheur - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Vleugel LA - Vleugel LA - Hagelschade - PDR



Boven - Dakstijl L - Deuk - PDR



Boven - Dak - Hagelschade - PDR



Koffer - Kofferdeksel - Hagelschade - PDR



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deurklink RV - Kras - Spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Hagelschade - PDR



Motorkap - Motorkap - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 