




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	4030718	KM-stand	16364
Chassis	VXKUPHNE7S4030718	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie


Extra - Verwijderen stickers S - Rest stickers - Ontstickeren



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	