



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/13/2026
Nummerplaat	N384645	KM-stand	77727
Chassis	JTDKGN20N384645	Fuel type	
Merk / Model	Toyota AYGO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒

Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Kras - Structuur



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Console - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Sierlijst dashboard - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Dashboard - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Handschoenkast - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Wiel RV - Stalen velg RV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Licht RV - Koplamp Halogeen R - Gebarsten - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 