




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/9/2026
Nummerplaat	1168540	KM-stand	87279
Chassis	ZAMTP56B001168540	Fuel type	
Merk / Model	Maserati QUATTROPORTE		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Verwarmde voorruit	✓
Navigatiesysteem	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Xenon-verlichting	✓



Schade Taxatie

- - -

INT Vooraan / Midden - B-stijl L - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Zonwering LA - N comf / defect - Vervangen



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut (+19 inch)



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut (+19 inch)




Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up




Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut (+19 inch)




Wiel LA - Band LA - Scheur - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Slecht hersteld - Spuiten



Banden

Links voor

Profiel	4
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	2
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	4
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	2
Type	All season
Run flat	☒