



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/3/2026
Nummerplaat	LD87107	KM-stand	142734
Chassis	WF0FXXTRFLD87107	Fuel type	
Merk / Model	Ford TRANSIT		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - - Gebarsten - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen




Deur LV - Deur LV - Kras - Polijsten



Geur - Geur - Slechte geur - Ozone behandeling



Zetels - Bekleding zit RV - Verbrand - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur LA - N comf / defect - Vervangen en spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Gebarsten - Vervangen



INT achteraan - Wielkuip L - Gat - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Wielkuip R - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Gebarsten - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Deuk - PDR



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten





Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Structuur



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 