



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	4023861	KM-stand	16147
Chassis	VXKUPHNEXS4023861	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒

Apple carplay



Parkeersensoren



Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES



Schade Taxatie

- - -

Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut




Wiel RV - Band RV - Scheur - Vervangen



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Extra - Verwijderen stickers XS - Rest stickers - Ontstickeren



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamondcut



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 