



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/13/2026
Nummerplaat	A295169	KM-stand	91509
Chassis	WDD2229821A295169	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes MAYBACH S500		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelkoeling	✓
Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

INT achteraan - Tapijt koffer - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Deur LA - Deur LA - Kras - Touch-up



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat ☒

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat ☒

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat ☒

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat ☒