



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/2/2026
Nummerplaat	M005475	KM-stand	4580
Chassis	3VV2B7AX4PM005475	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen TIGUAN		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒

Navigatiesysteem



Parkeersensoren



Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 