



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BUM944	KM-stand	148269
Chassis	VF7SXHMRVNT529545	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Vleugel LA - Vleugel LA - Deuk - PDR



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Sierlijst bumper RA - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Banden

Links voor			Rechts voor		
Profiel	6		Profiel	6	
Type	All season		Type	All season	
Run flat			Run flat		
Links achter			Rechts achter		
Profiel	6		Profiel	6	
Type	All season		Type	All season	
Run flat			Run flat		