



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/23/2026
Nummerplaat	1527762	KM-stand	112149
Chassis	YV1ZWH1V2P1527762	Fuel type	
Merk / Model	Volvo V60		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (220/230V)	☒
Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Parkeersensoren	✓
Trekhaak	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Allerlei - Laadkabel (snel) - Ontbreekt - Vervangen

Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Vleugel LV - Vleugel LV - Deuk - PDR



Vleugel LV - Laadklep LV - Ontbreekt - Vervangen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Niet origineel - Controleren



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Niet origineel - Controleren



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Niet origineel - Controleren





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 