



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	0897037	KM-stand	134426
Chassis	ZFA19900000897037	Fuel type	
Merk / Model	Fiat PUNTO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spuiten



Onderkant L - Afdekking drempel L - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen Large - Vuil - Reinigen



Geur - Geur - Slechte geur - Ozone behandeling




Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - N comf / defect - Controleren



Koffer - Embleem achter - Gebarsten - Vervangen



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamondcut



Vleugel RA - Vleugel RA - Deuk - PDR



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 