



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/9/2026
Nummerplaat	X046833	KM-stand	62347
Chassis	WV1ZZZSK1PX046833	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen CADDY		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Parkeersensoren



Schade Taxatie

INT achteraan - Bekleding laaddeur L - Gebarsten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Dashboard - Kras - Structuur



Bumper voor - Grill midden - Gebarsten - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras en Deuk - Vervangen



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Gebarsten - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Vleugel LV - Vleugel LV - Vervormd/geforceerd - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



Deur RA - Schuifdeur R - Deuk - PDR



Spiegel R - Spiegelkap R niet-gepoten - Ontbreekt - Vervangen



Spiegel R - Spiegelglas R - Gebarsten - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	7
Type	Winterband
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	Winterband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	7
Type	Winterband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	Winterband
Run flat	