



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/25/2026
Nummerplaat	YB05489	KM-stand	107210
Chassis	WF0AXXGBBAYB05489	Fuel type	
Merk / Model	Ford MONDEO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Deur LV - Sierlijst deur LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Deur RV - Sierlijst deur RV - Kras - Spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten





Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Deuk - PDR



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



- - -



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 