



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/9/2026
Nummerplaat	DA30156	KM-stand	39
Chassis	TYBFEC7KELDA30156	Fuel type	
Merk / Model	Fuso eCanter		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Verwarmde voorruit	☒


Apple carplay
Led-verlichting




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Laadkabel (220/230V) - Ontbreekt - Controleren



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten



Extra - Herstelling exterieur 1 - Gebarsten - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 