



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/18/2026
Nummerplaat	N401712	KM-stand	159168
Chassis	JTDJG12C00N401712	Fuel type	
Merk / Model	Toyota AYGO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen


Opties

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht hersteld - Spuiten



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Vervormd/geforceerd - Herstellen en spuiten



Zetels - Bekleding zit LV - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LV - Kras - Structuur




INT Vooraan / Midden - Handgreep LV - Kras - Structuur





Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Wiel LA - Wieldeksel LA - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Wiel LA - Band LA - Plat - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Vervormd/geforceerd - Vervangen en spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten




Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen




Zetels - Bekleding rug RV - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RV - Kras - Structuur



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 