



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	10/14/2026
Nummerplaat	A837002	KM-stand	136211
Chassis	W1K2130121A837002	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes E200 D		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒

Navigatiesysteem



Parkeersensoren



Led-verlichting



Schade Taxatie


Voorruit - Voorruit - Gebarsten - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Vleugel LA - Vleugel LA - Deuk - PDR



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel	3
Type	Winterband
Run flat	

Links achter

Profiel	2
Type	Winterband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	3
Type	Winterband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	2
Type	Winterband
Run flat	