



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	8/13/2026
Nummerplaat	2HCJ344	KM-stand	0
Chassis	LGXCH6CD3R2213844	Fuel type	
Merk / Model	BYD SEAL		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelkoeling	✓
Stoelverwarming	✓
Apple carplay	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Allerlei - Laadkabel (snel) - Ontbreekt - Vervangen

Allerlei - Laadkabel (220/230V) - Ontbreekt - Vervangen

Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Banden

Links voor

Profiel 1

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 1

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type All season

Run flat 