



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/18/2026
Nummerplaat	K158039	KM-stand	200318
Chassis	KNEFG52128K158039	Fuel type	
Merk / Model	Kia CARENS		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒

Schade Taxatie

Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Kras - Structuur



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Slecht hersteld - Spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Licht LA - Licht LA - Kras - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Deuk - PDR



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Motorkap - Motorkap - Hagelschade - Herstellen en spuiten




Spiegel R - Spiegel R compleet - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Boven - Dakstijl R - Deuk - PDR



Boven - Dak - Hagelschade - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Handschoenkast - Kras - Structuur



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 