



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/2/2026
Nummerplaat	1002665	KM-stand	16998
Chassis	WAUZZZF39S1002665	Fuel type	
Merk / Model	Audi Q3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒

Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Trekhaak	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓
Xenon-verlichting	✓



Schade Taxatie

INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Allerlei - Bandenkit - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 