



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	10/14/2026
Nummerplaat	7358031	KM-stand	249672
Chassis	ZAR94000007358031	Fuel type	
Merk / Model	Alfa Romeo GUILIETTA		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒
Xenon-verlichting	☒



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deurklink RV - N comf / defect - Vervangen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Licht RV - Koplamp Xenon R - Gebarsten - Vervangen



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	Winterband
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	Winterband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	Winterband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	Winterband
Run flat	