



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	2ARX502	KM-stand	146032
Chassis	W0VZM8EN0M1020365	Fuel type	
Merk / Model	Opel INSIGNIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒



Schade Taxatie

Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Motorkap - Motorkap - Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	7
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	7
Type	All season
Run flat	