



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BEP258	KM-stand	136945
Chassis	VF7SXHMRVMT641235	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Vervangen



Wiel LV - Wieldeksel LV - Ontbreekt - Vervangen



Spiegel L - Richtingaanwijzer L - Kras - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Koffer - Spoiler (Koffer) - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras - Touch-up



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 