



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	JY80729	KM-stand	93413
Chassis	WF0TXXWPGTJY80729	Fuel type	
Merk / Model	Ford TOURNEO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Panoramisch dak	☒

Parkeersensoren



Trekhaak



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 