



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/4/2026
Nummerplaat	5R18269	KM-stand	116731
Chassis	WBA31AC0305R18269	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Parkeersensoren
Xenon-verlichting



Schade Taxatie


INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RV - Kras - Structuur



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Zetels - Bekleding rug LV - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras - Spuiten




Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen




Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Zetels - Bekleding rug RV - Kras - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	