



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/25/2026
Nummerplaat	7186862	KM-stand	155074
Chassis	ZAR94000007186862	Fuel type	
Merk / Model	Alfa Romeo GIULETTA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☐ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Koffer - Embleem achter - Gebarsten - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - N comf / defect - Controleren



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Deur RA - Deur RA - Deuk - PDR



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel RV - Vleugel RV - Vervormd/geforceerd - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurklink INT LV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Versnellingspook - Versleten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Klep opbergvak - N comf / defect - Vervangen





Banden

Links voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 