



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	6/4/2026
Nummerplaat	2BPS297	KM-stand	134267
Chassis	VSSZZZKJZNR052372	Fuel type	
Merk / Model	Seat ARONA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen


Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒



Schade Taxatie

Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Geur - Geur - Slechte geur - Ozone behandeling



Voorruit - Voorruit - Steenslag - Glasherstelling



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 