



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/30/2026
Nummerplaat	2065327	KM-stand	299387
Chassis	W0L0TGF3542065327	Fuel type	
Merk / Model	Opel ASTRA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Trekhaak



Schade Taxatie

Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel L - Base L - Gebarsten - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Hemelbekleding - N comf / defect - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 