



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/22/2026
Nummerplaat	S104835	KM-stand	69079
Chassis	VF3LBYHZRLS104835	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 308		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

Motorkap - Motorkap - Steenslag - Spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Ruitenwischerarm - Gebarsten - Vervangen



Boven - Dak - Chemische reactie - Polijsten



Boven - Antenne - Ontbreekt - Vervangen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen




Wiel RA - Band RA - N comf / defect - Controleren



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Touch-up



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	7
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	7
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒