




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/15/2026
Nummerplaat	39730	KM-stand	31051
Chassis		Fuel type	
Merk / Model	Mazda CX30		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓



Schade Taxatie


INT achteraan - Hoedenplank - Ontbreekt - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht geplaatst - Herstellen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	