BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT













Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	**Datum**	11/5/2026
Nummerplaat	7609040	**KM-stand**	242363
Chassis	VF1MA000267609040	**Fuel type**	
Merk / Model	Renault MASTER		
Kleur			

Controlelijst

- ☑ **Gelijkvormigheidsattest**
- ☑ **Inschrijvingsbewijs**
- ☒ **Handleiding**
- ☑ **Reservewiel**
- ☒ **Herstel kit**
- ☒ **Hoedenplank**

Opmerkingen

Opties

Airco	☑
Parkeersensoren	☑

Schade Taxatie

INT achteraan - Valse bodemvloer - Versleten - Controleren



Spiegel R - Spiegel R compleet - Gebarsten - Vervangen



Motorkap - Isolatie - Scheur - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Structuur



Bumper voor - Sierlijst bumper Midden - N comf / defect - Vervangen







Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Polijsten




Deur LV - Deur LV - Kras - Polijsten





Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten







Licht LA - Licht LA - Gebarsten - Vervangen






Koffer - Laaddeur RA - Deuk - Vervangen en spuiten






Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen





Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten




Deur RA - Schuifdeur R - Kras - Polijsten





Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten






Extra - Volledige wagen - Rest stickers - Ontstickeren









Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten




INT Vooraan / Midden - Dashboard - N comf / defect - Controleren





Voorruit - Voorruit - Steenslag - Glasherstelling




BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	3
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒