




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/10/2026
Nummerplaat	2160653	KM-stand	127539
Chassis	TMBHS21Z182160653	Fuel type	
Merk / Model	Skoda OCTAVIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Boven - Dakrail R - Ontbreekt - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Corrosie / roest - Vervangen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Versleten - Vervangen



Zetels - Bekleding zit LV - Slecht hersteld - Vervangen



Boven - Dak - Kras - Spuiten



Bumper voor - parkeersensor vooraan - Ontbreekt - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Vervangen



Bumper voor - Spoiler - Kras - Vervangen



Licht RV - Mistlicht R - Kras - Vervangen



Bumper voor - Bumper rooster LV - Slecht geplaatst - Vervangen



Wiel LV - Wieldeksel LV - N comf / defect - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Wiel LA - Wieldeksel LA - N comf / defect - Vervangen



Licht LA - Licht LA - Gebarsten - Vervangen




Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Deuk - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Wiel RA - Wieldeksel RA - N comf / defect - Vervangen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - N comf / defect - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Chemische reactie - Polijsten



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 