



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BFC056	KM-stand	138017
Chassis	VF7SXHMRVMT648775	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Spiegel L - Richtingaanwijzer L - Gebarsten - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Vleugel LA - Vleugel LA - Deuk - PDR



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Gebarsten - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Sierlijst bumper RA - Kras - Structuur



Bumper Achter - Afdekkap bumper achter - Ontbreekt - Vervangen



INT achteraan - Hoedenplank - Ontbreekt - Vervangen




INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Structuur



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Banden

Links voor**Profiel** 6**Type** All season**Run flat** **Links achter****Profiel** 3**Type** All season**Run flat** **Rechts voor****Profiel** 6**Type** All season**Run flat** **Rechts achter****Profiel** 3**Type** All season**Run flat** 