



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/21/2026
Nummerplaat	8093670	KM-stand	273204
Chassis	VF1KR2V4H48093670	Fuel type	
Merk / Model	Renault CLIO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie

Licht RV - Koplamp Halogeen R - Chemische reactie - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Chemische reactie - Vervangen



Wiel LV - Wieldeksel LV - N comf / defect - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Wiel LA - Wieldeksel LA - Vervormd/geforceerd - Vervangen



INT achteraan - Hoedenplank - Ontbreekt - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 