




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/22/2026
Nummerplaat	2U76312	KM-stand	88573
Chassis	ZFA25000002U76312	Fuel type	
Merk / Model	Fiat DUCATO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen


Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒



Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Vervangen



Extra - Verwijderen stickers L - Rest stickers - Ontstickeren



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒