





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/30/2026
Nummerplaat	L451414	KM-stand	272934
Chassis	XLRAEL3700L451414	Fuel type	
Merk / Model	DAF LF 250 FA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒

Schade Taxatie

Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



Zetels - Bekleding zit LV - Gat - Vervangen



Voorkant - Grill Radiator (kalender) - Gebarsten - Vervangen




Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - Spoiler - Kras - Spuiten



Bumper voor - Bumper rooster RV - N comf / defect - Vervangen



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Extra - Herstelling exterieur 1 - Ontbreekt - Vervangen



Extra - Herstelling exterieur 2 - Ontbreekt - Vervangen



Boven - Dak - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 