



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/21/2026
Nummerplaat	4080176	KM-stand	213499
Chassis	W0L0SDL68D4080176	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie


Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen




Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - 3de stoplicht - Gebarsten - Vervangen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Niet origineel - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 