



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	T168462	KM-stand	147822
Chassis	WMWZR31080T168462	Fuel type	
Merk / Model	Mini COOPER		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Xenon-verlichting	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Structuur



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 