



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BFE975	KM-stand	138410
Chassis	VF7SXHMRVMT648783	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☐	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Deuk - PDR



Onderkant L - Drempel L - Corrosie / roest - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Onderkant L - Afdekking drempel L - Kras - Structuur



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras en Deuk - Vervangen



INT achteraan - Hoedenplank - N comf / defect - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒