BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT

## Info inspectie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Klant** | Antw Auctions Z | **Datum** | 9/10/2026 |
| **Nummerplaat** | DA20009 | **KM-stand** | 0 |
| **Chassis** | TYBFEAVKELDA20009 | **Fuel type** | |
| **Merk / Model** | Fuso eCANTER | | |
| **Kleur** | | | |

## Controlelijst

- ☒ **Gelijkvormigheidsattest**
- ☒ **Inschrijvingsbewijs**
- ☒ **Handleiding**
- ☒ **Reservewiel**
- ☒ **Herstel kit**
- ☒ **Hoedenplank**

## Opmerkingen

## Opties

- Laadkabel (snel) ☑
- Airco ☑
- Lederen stuurwiel ☑
- Stoelverwarming ☑
- Verwarmde voorruit ☑

| | |
|---|---|
| Apple carplay | ☑ |
| Led-verlichting | ☑ |

BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Allerlei - Laadkabel (220/230V) - Ontbreekt - Controleren

Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen

Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen

Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen

## Banden

**Links voor**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 8 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |

**Rechts voor**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 8 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |

**Links achter**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 8 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |

**Rechts achter**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 8 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |