




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/2/2026
Nummerplaat	2BFC034	KM-stand	144089
Chassis	VF7SXHMRVMT648774	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten

Bumper voor - - Kras - Vervangen

Bumper voor - - Kras - Vervangen en spuiten

Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Vervangen

Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen

Spiegel L - - Kras - Spuiten

Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up

Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen

Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Vervangen

Bumper Achter - - Kras - Vervangen

Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten

Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen

INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen

INT achteraan - Tapijt koffer - Versleten - Vervangen

Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen

Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up

Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	4
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	4
Type	All season
Run flat	

