



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/1/2026
Nummerplaat	M121707	KM-stand	67658
Chassis	3VV2B7AX8KM121707	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen TIGUAN		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Led-verlichting	☒



Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



Voorruit - Voorruit - Glasschade - Glasherstelling



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel L - Base L - Kras - Structuur



Spiegel L - Richtingaanwijzer L - Kras - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras - Touch-up



Vleugel LA - Vleugel LA - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Rolsysteem - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor**Profiel** 6**Type** Winterband**Run flat** **Links achter****Profiel** 7**Type** Winterband**Run flat** **Rechts voor****Profiel** 6**Type** Winterband**Run flat** **Rechts achter****Profiel** 7**Type** Winterband**Run flat** 