




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/22/2026
Nummerplaat	2CGZ078	KM-stand	39388
Chassis	WBA31AC0605V55529	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Elektrische achterklep



Schade Taxatie

- - -

Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Bumper voor - Spoiler - Deuk - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Polijsten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Wiel RV - Band RV - Versleten - Vervangen



Wiel LV - Band LV - Versleten - Vervangen



Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 1

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 1

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 