



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/22/2026
Nummerplaat	Z026473	KM-stand	151652
Chassis	VXEVFAHKKLZ026473	Fuel type	
Merk / Model	Opel VIVARO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Spiegel L - Spiegelkap L niet-gespoten - Kras - Structuur



Deur LV - Stootlijst LV - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Boven - Dak - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Wielkuip L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Wielkuip R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Scheidingswand - Kras en Deuk - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Stootlijst RR - Kras - Vervangen



Deur RV - Stootlijst RV - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	