



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	4543765	KM-stand	57131
Chassis	VF33CNFUL84543765	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 1,6		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie

Licht RV - Koplamp Halogeen R - Chemische reactie - Polijsten



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Chemische reactie - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten




Deur LA - Deur LA - Deuk - Spotrepair



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - N comf / defect - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 