




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	4017721	KM-stand	18471
Chassis	VXKUPHNK0S4017721	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Parkeersensoren





Led-verlichting





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie


Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Extra - Verwijderen stickers XS - Rest stickers - Ontstickeren



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	