



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/9/2026
Nummerplaat	S259488	KM-stand	160870
Chassis	VF3LRHNZBGS259488	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 308		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - N comf / defect - Vervangen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Deur LV - Deurklink LV - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten




Koffer - Ruitenwischerarm - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



INT achteraan - Hemelbekleding achter - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Gebarsten - Vervangen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 