



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	6/19/2026
Nummerplaat	2FTY275	KM-stand	30874
Chassis	SCATD4109RU226333	Fuel type	
Merk / Model	Rolls Royce Ghost		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelkoeling	✓
Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Head up display	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie

Bumper voor - Spoiler - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant L - Afdekking drempel L - Kras - Vervangen



Onderkant L - Afdekking drempel L - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut (+19 inch)




Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut (+19 inch)



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 