




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	6132660	KM-stand	160418
Chassis	VF1JZ0YBH56132660	Fuel type	
Merk / Model	Renault MEGANE		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Trekhaak



Xenon-verlichting




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Motorkap - Isolatie - Scheur - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Gebarsten - Vervangen



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut




Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Zetels - Hoofdsteun MA - Ontbreekt - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 