



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	8/18/2026
Nummerplaat	2ACV650	KM-stand	150146
Chassis	VF3MCYHZUMS034809	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 3008		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒

Apple carplay



Parkeersensoren



Trekhaak



Led-verlichting



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Gebarsten - Vervangen




Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 